

# Betriebsanweisung

gemäß TRGS 555 / Stand: März 2022

**Arbeitsbereich:** Beschichtung  
**Arbeitsplatz:**  
**Tätigkeit:** Lagerung/Abfüllung

## Gefahrstoffbezeichnung

**LeraFloor® ProTEC plus**

## Gefahren für Mensch und Umwelt

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht eingestuft.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten. Auf ausreichenden Augenschutz achten. Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

## Verhalten im Gefahrfall

Alarm geben und Betriebsleitung benachrichtigen. Ausgelaufene Flüssigkeiten mit viel Wasser verdünnen und dann in die Neutralisation geben. Beseitigung größerer Mengen nur durch die autorisierte Person.

## Erste Hilfe



Nach Augenkontakt: Sofort ausgiebig (ca.10 Minuten) bei gut geöffnetem Lidspalt mit fließendem Wasser oder mit einer Spülflüssigkeit spülen. Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und Haut mit viel Wasser (und ggf. Seife) oder mit einer Spülflüssigkeit spülen. Bei Unwohlsein oder Unfall ärztliche Hilfe aufsuchen oder anfordern und Betriebsleitung benachrichtigen!


**Im Notfall:**

**Ersthelfer zuständiger Arzt**

**Notruf**

**Feuerwehr**

## sachgerechte Entsorgung



Verschüttetes Material oder verschüttete Flüssigkeit mit geeignetem Universalbinder aufnehmen und ebenso wie Abfälle in verschlossenen Gefäßen nach Rücksprache mit dem Betriebsleiter der zuständigen Stelle zur Entsorgung zuführen.

**Erstellung**

**Prüfung**

**Freigabe**

**Datum**

**Name**

**Unterschrift**

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Muster-Betriebsanweisung keine Haftung übernommen wird. Die Muster-Betriebsanweisung muss von einer fachkundigen Person an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.