

# Reinraum Mopp King CR Tuchmopp 40

Spezifikation / Produktdaten Art.Nr. 3500055



Stand: 23.03.2015



## MoppGMP

Eigens für den Einsatz in Reinräumen entwickelt. Reinraumgeeignete Materialien und spezielle Verarbeitung sorgen für geringstmögliche Partikelabgabe. Sämtliche Bezüge der Baureihe sind autoklavierbar und somit für den Einsatz in Sterilbereichen geeignet.



Mikrofaser



einstufiges  
Wischverfahren



EasyMop GMP



vorpräparierte  
Moppbezüge



Ringo GMP

## Anwendungsbereiche

- Einmalmoppbezug, autoklavierbar
- Ideal geeignet für Zytostatikabereiche
- Alle gängigen Reinraum- und Pharmaböden

## Produktdaten

Abmessungen

40 cm x 12 cm

vorgewaschen

Ja

Schrumpf (ungewaschen → gewaschen)

Kein Schrumpf, da vorgewaschen

Gewicht

50 g

Verpackungseinheit

100 Stück / Karton

Kompatible Mopphalter

|         |                                |                                |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2009450 | Mopphalter Clino Edelstahl     | mit Feststellschraube, gedreht |
| 2009461 | Mopphalter Edelstahl invers    | mit Clino Connect Lock         |
| 2009470 | Mopphalter Edelstahl invers CR | mit Stielaufnahme Edelstahl    |

## Materialien

Arbeitsmaterial

100% Polyester

Deckblatt

Polyester

Tasche

Polyester

Hinterfütterung

Ja, Polyester-Mikrofaser

Einfassband

Nein

Faden

Polyester, weiß

## Besonderheiten

- Sehr hochwertige, reinraumgeeignete Verarbeitung
- Hohe Flächenleistung durch Hinterfütterung
- vorgewaschen, einzeln doppelt verpackt

## Kennzeichnung und Individualisierung

- Farb- oder s/w-Druck auf Deckblatt und Tasche
- Anbringen von Barcodelabels
- Aufnähen RFID-Chip

## Wäsche und Aufbereitung

**Bitte beachten Sie unbedingt die PPS-Waschanleitung!**

Eine Klassifizierung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar, die den Anwender nicht von einer individuellen Eignungs- und Kompatibilitätsprüfung seiner spezifischen Anwendungsumgebung befreit. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu prüfen, beschädigte Produkte sind unverzüglich auszutauschen.